


AMBI-SUN

Ersatzteile / pièces détachées



Ersatzteile

A	F 90043	Reflektor	22.—
B	F 90044	Flammenblende	15.—
C	F 90045	Glasrohr	140.—
D	F 90046	Strebe oben	9.50
E	F 90047	Schutzgitter	28.—
G	F 90054	Siliconring	5.—
H	F 90049	Seitenabdeckung	22.—
I	F 90050	Frontabdeckung	22.—
J			
K	F 90051	Bedienungseinheit	55.—
L	F 90052	Strebe unten	8.—
M	F 90053	Flaschengurt	8.—
O	F 90048	Grundplatte	15.—
	F 90041	Transportrollen	18.—
	F 90056	Pilotbrenner	10.—

Pièces détachées

A	F 90043	Reflecteur	22.—
B	F 90044	Repoussant de flammes	15.—
C	F 90045	Tube en verre	140.—
D	F 90046	Montant porteur supérieur	9.50
E	F 90047	Grille protectrice	28.—
G	F 90054	Anneau en silicone	5.—
H	F 90049	Revêtement latéral	22.—
I	F 90050	Revêtement frontal	22.—
J			
K	F 90051	Boîte de contrôle	55.—
L	F 90052	Montant porteur inférieur	8.—
M	F 90053	Attache de bouteille	8.—
O	F 90048	Base	15.—
	F 90041	Roulettes de déplacement	18.—
	F 90056	Conduite gaz pour veilleuse	10.—